


Vedligeholdelse af Bekkasinvej

Som bekendt er Bekkasinvej en grusvej, både hvad angår stamvejen og stikvejene. Der er i alt 6 stikveje, der ender ud i stamvejen, der er markeret med rødbrun streg på nedenstående kort. Der har i alle år været problemer med huller i grus-stamvejen, fordi alle skal køre på stamvejen, inden de drejer ned ad en stikvej til deres sommerhus. Bestyrelsen rekvirerer med jævne mellemrum en entreprenør til at udbedre hullerne, dels med en såkaldt "vejhøvl", der slæbes efter en traktor, dels ved at påfylde mere grus. Disse tiltag er forbundet med store udgifter, men lige lidt hjælper det. Især kommer hullerne igen i vinterperioden og i regnvejr. Stikvejene har også huller, men ikke i nær samme udstrækning som stamvejen.

Hvis vi sammenligner med Musvågevej er stamvejen her asfalteret, og der er kun problemer med huller for enden af asfaltvejen, hvor den splitter op i to grusveje.

Forslag til asfaltering af Bekkasinvej

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at asfaltere stamvejen på Bekkasinvej samt økonomien i det. Vi vurderer, at der er økonomi til at kunne asfaltere uden omkostning for grundejerne, og det på sigt vil udlignes med de udgifter, som der er til udbedring af huller, ekstra grus mv. Bestyrelsen foreslår derfor at asfaltere stamvejen på Bekkasinvej, som er markeret med rødbrun streg på nedenstående kort.



Figur 1 *Stamvej markeret med rødbrun streg. Grøfter markeret med blå streg.*